



Undercut Industries

Bicycle Suspension Services

AMORTYZATORY PRZEDNIE

Producent	Model	Wersja	Serwis Podstawowy	Serwis Pełny	
	28mm 30mm 32mm	Motion Control TurnKey	110zł	200zł	
	XC, 30, Judy, Recon, Reba, SID, Tora, Sektor, Pike, Revelation, Argyle,	Charger		250zł	
	35mm 40mm	Motion Control Mission Control	120zł	240zł	
	SID, Pike, Pike DJ, Yari, Revelation, Domain, Lyrik, Totem	Charger		260zł	
	38mm Zeb	R, Select	120zł	240zł	
		Select+, Ultimate		260zł	
	Boxxer, Domain DC	Motion Control Mission Control	130zł	260zł	
		Charger		280zł	
	2 Step Air Dual Position Air Remote			+20zł	
		32mm 34mm	O/C	Nie dotyczy	200zł
FIT, CTD			120zł	240zł	
FIT4, GRIP				260zł	
36mm		Van	120zł	210zł	
		FIT		250zł	
		FIT4, GRIP, GRIP2		280zł	
38mm		GRIP, GRIP2	130zł	280zł	
40mm		Van	140zł	260zł	
		FIT		280zł	
		FIT4, GRIP, GRIP2		300zł	
Talas/Remote			+30zł		

	-2013	30/32mm	Nie dotyczy	220zł
		35mm		240zł
		38mm		260zł
	2014-2018	320	120zł	250zł
		350		270zł
		380	130zł	290zł
	2019+	Z2	120zł	260zł
		Z1, DJ		280zł
		58	140zł	300zł
	30/32mm	R7, Markhor, Minute, Circus, Marvel, Machete,	120zł	200-250zł
	34mm	Mattoc, Magnum, Travis		220-280zł
	36mm	Dorado	120zł	280zł
	37mm	Mezzer, Dorado	130zł	300zł
	30/32mm	Raidon, Epicon, Axon, Epixon	120zł	200-250zł
	34/35/36/38mm	Durolux, Aion, Auron, Axon, Zeron		220-280zł
	38mm	Rux	120zł	280zł
	Wszystkie modele	Konwersja na smarowanie olejowe z dodatkowymi uszczelniającami	+50zł	
	32mm/34mm	RC32, Velvet, Slide, Revel, Slant, Sweep, Revel-X	120zł	200-260zł
	36mm	Trace, Metric, Vengeance		220-280zł
	36mm	RV-1	130zł	280zł
	32/34/35mm	Dizzy, Deville	Nie dotyczy	240zł
	36/37/39mm	Idylle SC, Idylle		260zł
	42mm	Obsys		300zł
	34/35mm	Sapphire, Diamond	120zł	250zł
	36mm	Onyx SC		260zł
	36mm	Onyx DC	130zł	280zł
	36mm	Emerald		300zł

	XC/Trail	Loop, Ribbon	120zł	260zł
	AM/Enduro	Ribbon, Raven		280zł
	Gravity/DH	Barlett	130zł	300zł
	32mm	OSL, ORL	110zł ²	260zł ¹
	35mm	USD-6	120zł ²	280zł ¹
	35mm	USD-8	130zł ²	300zł ¹
	¹ Amortyzatory DNM są fabrycznie wyposażone w kiepskiej jakości uszczelniacze oraz lubrykację goleni dolnych za pomocą smaru stałego, także bardzo słabej jakości. W cenie znajduje się wymiana wszystkich uszczelniaczy, włącznie z olejowymi i kurzowymi łag, lubrykacja olejowa goleni dolnych i naprawa drobnych wad. Opcjonalnie montaż uszczelniaczy zintegrowanych Ariete/SKF. Możliwość dostosowania amortyzatora do rowerów elektrycznych o wadze łącznej (rower + rowerzysta) do 200kg. ² Cena zawiera standardową procedurę bez dodatkowych modyfikacji.			

AMORTYZATORY TYLNE

Producent	Typ	Model	Serwis Podstawowy	Serwis Pełny
	Coil	Vanilla R/RC	Nie dotyczy	200zł
		DHX 3.0, 4.0, 5.0		220zł
		Van R/RC2		250zł
		DHX RC2/RC4		280zł
	Air	DHX2	120zł	240zł
		Float R/RP2/RP3/RP23, Triad, CTD, DPS		280zł
		DHX Air, Float X, DPX2	Nie dotyczy	300zł
	Coil	Vivid do 2013, Kage R/RC	Nie dotyczy	220zł
		Vivid 2014+ Super Deluxe Coil		240zł
	Air	Pearl, Sid, MC, Ario	120zł	220zł
		Monarch, Deluxe		240zł
		Monarch Plus, Super Deluxe		260zł
		Vivid Air do 2013	Nie dotyczy	280zł
		Vivid Air 2014+		300zł

	Coil	Glyde R/RL/RPV	Nie dotyczy	200zł
		Vector DH2/R/RC/RPV/HLR		220zł
		H3C		260zł
	Air	E1 R/RL	120zł	200zł
		O2, Microlite		240zł
		Vector Air HLR		260zł
	Coil	Roco R (bez zbiorniczka)	Nie dotyczy	200zł
		Roco R/RC/TST R/WC		220zł
		Bomber CR		240zł
	Air	Moto C2R	120zł	240zł
		Roco Air LO		260zł
		Roco Air R/RC/TST R/WC		280zł
		O23 S3CR		300zł
	Coil	Metel, Swinger, Revox	Nie dotyczy	220zł
	Air	Radium, McLeod, Evolver, Swinger (bez zbiorniczka)	120zł	220zł
		Split, Swinger, Evolver, ISX-6, (ze zbiorniczkiem)	Nie dotyczy	240zł
		Mara	120zł	260zł
		Mara Pro		280zł
	Coil	Double Barrel	Nie dotyczy	260zł
		Double Barrel CS Double Barrel Inline		280zł
	Air	Double Barrel Air Double Barrel CS Air Double Barrel Inline Air	Nie dotyczy	300zł
	Coil	Stage 5 Raze	Nie dotyczy	220zł
		Hazzard		250zł
	Coil	Jade	Nie dotyczy	240zł
		Jade X		260zł
	Air	Topaz T3, 2	120zł	280zł
	Coil	Storia	Nie dotyczy	280zł
		Arma		300zł
	Coil	Stoy, Syors	Nie dotyczy	240zł
	Air	Kirk	120zł	280zł
		Void	Nie dotyczy	300zł

	Coil	RCP-2S, RCP3	Nie dotyczy	230zł ³
	Air	AO-38, AOY-36	120zł	210zł ³
³ Dampery DNM są fabrycznie wyposażone w kiepskiej jakości uszczelniacze, pellet oraz olej niespełniający wymogów do stosowania w tłumikach tylnych. Cena zawiera wymianę wszystkich uszczelniaczy, trwałe pellet komory gazowej, olej o wysokim współczynniku VI oraz naprawę drobnych wad. Możliwość zaworowania amortyzatora do rowerów elektrycznych o wadze łącznej (rower + rowerzysta) do 200kg.				
	Autosag	Rock Shox, Fox	Nie dotyczy	+20zł (kwota doliczona do konkretnego modelu)
	Brain	Fox	Uwzględnia technologię Autosag	300zł
	Brain 2.0	Rock Shox 2018+		
	RE:aktiv	Rock Shox, Fox	Nie dotyczy	+20zł (kwota doliczona do konkretnego modelu)
	Thru Shaft	Rock Shox, Fox	Uwzględnia technologię RE:aktiv	260-300zł
	DRCV	Fox	Nie dotyczy	260zł

SZTYCE REGULOWANE

Model	Opis	Cena
W pełni rozbieralne KS Lev, Fox Transfer, Yep Optimizer, BikeYoke	Wykonujemy wyłącznie serwis podstawowy (bez hydrauliki) Nie serwisujemy sztyc Rock Shox Reverb!	100zł
Z wymiennym kartridżem KS eTen/Rage-i, X-Fusion Manic, Bontrager Drop Line, Giant Contact, e*thirteen Vario, TranzX, Funn UpDown, PRO Koryak	Serwis pełny dla tego rodzaju sztyc z opcjonalną wymianą kartridża na nowy	
Montaż/Demontaż sztycy w celu przeprowadzenia serwisu		20zł

USŁUGI DODATKOWE

Usługa	Opis	Cena
Wymiana tulei DU	Obejmuje koszt tulei i montażu w jednym oczku	30zł
Montaż/Demontaż widelca	Obejmuje czyszczenie/smarowanie sterów oraz regulację zacisku hamulca	jednopółkowy 30zł
		dwupółkowy 35zł
Montaż/Demontaż dampera	Obejmuje czyszczenie tulei montażowych oraz mocowań ramy	20zł
Dodatkowe mycie	Dopłata do mycia sprzętu silnie zabrudzonego lub wyeksploatowanego	35zł